

Akční nabídka náhradních dílů včetně montáže

Servisní úkon	Cena s DPH	Cena s šekovou knížkou včetně DPH	Číslo ŠkodaTipové zakázky	Číslo zakázky Šeková knížka
Výměna zadního dílu výfuku Octavia Tour I 1,6 (74 kW); AEH, AKL	3 271,- Kč	Nelze uplatnit	401406	–
Výměna zadního dílu výfuku Fabia I 1,2 (40 kW, 47 kW); AWY, AZQ, BMD	2 655,- Kč	Nelze uplatnit	401305	–
Výměna rozvodové sady Octavia Tour I 1,6 AEH, AKL, AVU	4 282,- Kč	3 833,- Kč	901406	K901406
Výměna brzdové kapaliny Fabia I	526,- Kč	Nelze uplatnit	110312	–
Výměna brzdových destiček Octavia Tour I	1 375,- Kč	1 100,- Kč	501401	K501401
Výměna brzdových destiček Fabia I	1 371,- Kč	1 097,- Kč	501306	K501306

Výměna rozvodů + vodní čerpadlo Fabia 1,0 (ARV, AQV)	3 892,- Kč	–	–	–
Výměna zadních brzd Roomster PR-1KC – Brzda bubnová	2 888,- Kč	–	–	–
Výměna termoregulátoru Fabia 1,2 AWY, BMD, AZQ, BME	904,- Kč	–	–	–
Výměna rozvodů + vodní čerpadlo (038198119) Superb 1,9 AVB, AVF, AWX	9 258,- Kč	–	–	–
Výměna sady kladek a ozubeného řemene Octavia II 1,4 55kW (BCA); 1,4 59kW	7 690,- Kč	–	–	–
Výměna sady kladek a ozubeného řemene Octavia Tour 1,4 55kW (AXP, BCA)	7 533,- Kč	–	–	–

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 20%, servisních prací a náhradních dílů.

Autotrio Praha s. r.o., Vzpoury 3, Praha 4 – Modřany, 143 00, tel: prodej 244 400 099, servis 244 400 101

vedouci.servisu@autotriopraha.cz

www.autotriopraha.cz